

# Service Information



## Ersatz Miniregnerkopf Art. 8360-00.799.00 durch Reparatur-Set Artikel 8220-00.799.00

(Das Reparatur-Set beinhaltet den Viereckversenkregner Art. 8220-29, den Regneranschluss Art. 2740-20 und den Adapter Art. 8220-00.900.01) Die Frostsicherheit ist weiterhin sichergestellt.

