


# Service Information



## Mögliche Ursachen einer Undichtigkeit der Verbinder im Sprinklersystem Verlegerohr



### Problem:

Wasseraustritt während des Betriebs an den Quick & Easy Verbinder und dem Verlegerohr.

### Ursache 1:


Das Verlegerohr ist nicht vollständig in den Quick & Easy Verbinder eingeschoben.

### Lösung:

Das Verlegerohr vollständig bis zum Anschlag in den Verbinder einschieben.

### Hinweis:

Beim Einschieben des Verlegerohres in den Verbinder spürt man nach ca. 4 cm einen ersten Widerstand. Das ist der Dichtring, welcher zwischen Verlegerohr und Verbinder abdichtet. Bitte dann das Rohr weitere 2 cm nachschieben. Erst wenn das Rohr insgesamt 6 cm, also bis zum Endanschlag eingeschoben wurde ist die Verbindung dicht.



# Service Information



## Ursache 2:

Riefen oder Kratzer, die sich außen am Rohr befinden und die ein Abdichten des Dichtrings im Verbinder verhindern.

## Lösung:

Das Verlegerohr entweder absägen bis das Rohr glatt ist oder die Riefen und Kratzer mit feinem Schleifpapier aus dem Rohr ausschleifen.

## Ursache 3:

Im Quick & Easy Verbinder fehlt der O-Ring.

## Lösung:

Neuen Quick & Easy Verbinder mit O-Ring verwenden.