

Service Information



Sehr geehrter Kunde,

08.04.2020

betrifft Ihre Bestellung vom . .20 . (33) FAX:

Dieser Artikel 8360-00.799.00 Mini-Regnerkopf ist leider nicht mehr lieferbar.

O.g. Bestellung haben wir daher gelöscht. Bitte bestellen Sie bei Bedarf neu.

Der Mini-Regnerkopf 8360-00.799.00 kann aus einem der folgenden Artikel stammen:

Artikel 8360 Viereckregner Vario 50 (oberirdisch Micro-Drip-System)

Artikel 8125 Viereckregner Mini-Zoom (oberirdisch)

Artikel 1536/1537 Versenk-Viereckregner (unterirdisch)

Abhängig von der Installationsart können wir Ihnen unterschiedliche Alternativen anbieten.

Ersatz für Artikel 8360 Viereckregner Vario 50 (oberirdisch Micro-Drip-System)

In diesem Fall verwenden Sie bitte den Nachfolgeartikel Art. 8361-20 UVP 26,49€

Dieser ist über den örtlichen Handel erhältlich

Ersatz für Artikel 8125 Viereckregner Mini-Zoom (oberirdisch)

In diesem Fall verwenden Sie bitte den Nachfolgeartikel Art 8127-20 UVP 36,99€

Dieser ist über den örtlichen Handel erhältlich

Ersatz für Artikel 1536/1537 Versenk-Viereckregner (unterirdisch)

In diesem Fall bieten wir Ihnen als Ersatzteil Art.-Nr. 8220-00.799.00 Reparatur-Set

Art. 1536/1537 UVP 26,10 € an. Dieses Ersatzteil können Sie über den GARDENA Service bestellen. Der Preis versteht sich zzgl. Versandpauschale € 4,70 und beinhaltet die MwSt. und gilt nur innerhalb Deutschlands.

E-Mail: service@gardena.com

Tel. 0731/490-123

Mit freundlichem Gruß

GARDENA Service