

# Service Information



## Reinigung Rückschlagventil

Regenfasspumpe 4700/2 inox automatic - Art. Nr. 1766



Tauch-Druckpumpe 5900/4 inox - Art.Nr. 1768



Tauch-Druckpumpe 5900/4 inox automatic - Art.Nr. 1771



Tauch-Druckpumpe 6100/5 inox - Art.Nr. 1773




Der Ausbau des Rückschlagventil bei den oben genannten Pumpen ist wie folgt beschrieben möglich:




Entfernen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuseteil

# Service Information



Der Anschlussadapter ist mit 4 Kreuzschlitzschrauben fixiert. Nach dem Entfernen kann der Adapter durch kräftiges Ziehen abgenommen werden.



Das Rückschlagventil kann entnommen und gereinigt bzw. ausgetauscht werden. Am Rückschlagventil sollte die Dichtung und Führung sowie der Magnetring gereinigt werden



Die Position des Druckkompensator für den Zusammenbau wie im Foto links aufgeführt.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

# Service Information



## Einsenden zur Prüfung / Reparatur

Sollte die Reinigung nicht zur Fehlerbehebung beitragen, so empfehlen wir Ihnen die Pumpe an:

GARDENA Service  
Hans-Lorensen-Str. 40  
89079 Ulm

zur Überprüfung einzusenden.

Alle Informationen zum Reparaturservice finden Sie auf unserer Website:

<http://www.gardena.com/de/service/reparatur-service/>

Hier können Sie z.B. einen Serviceauftrag ausfüllen und ausdrucken und/oder Sie können sich über das „DHL Retourenportal“ ein Adressetikett ausdrucken.