



Reinigung Rückschlagventil

Regenfasspumpe 4000/2 automatic Art. 1742

Bei der Regenfasspumpe 4000/2 automatic Art.Nr. 1742 kann das Rückschlagventil zur Reinigung ausgebaut werden. Gehen sie zum Ausbau wie beschrieben vor:



Die 6 seitlichen Schrauben an der Gehäuseverkleidung entfernen und die Verkleidung abnehmen.



Der Anschlussadapter ist mit 4 Kreuzschlitzschrauben fixiert. Nach dem Entfernen der Schrauben kann der Adapter durch kräftiges Ziehen abgenommen werden.



Das Rückschlagventil kann entnommen und gereinigt bzw. ausgetauscht werden

Service Information



Am Rückschlagventil sollte die Dichtung, die Führung sowie der Magnet gereinigt werden.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Bestellung von Ersatzteilen

Ersatzteile, wie das Rückschlagventil, sind direkt erhältlich im GARDENA Webshop:
<https://www.gardena.com/de/service/ersatzteile/>
oder unter <https://help.gardena.com/hc/de/requests/new> anfragen.

Einsenden zur Prüfung / Reparatur

Sollten die oben aufgeführten Punkte nicht zur Fehlerbehebung beitragen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Tauch-Druckpumpe zur Überprüfung / Reparatur an uns einzusenden.

Unsere Anschrift lautet:

GARDENA Service
Hans-Lorensen-Str. 40
89079 Ulm

Alle Informationen zum Reparaturservice finden Sie auf unserer Website:

<http://www.gardena.com/de/service/reparatur-service/>

Hier können Sie z.B. einen Serviceauftrag ausfüllen und ausdrucken und/oder Sie können sich über das „DHL Retourenportal“ ein Adressetikett ausdrucken.