



## Nachrüsten Gleitteller

Welche Ersatzteile werden benötigt um einen Mähroboter R38Li - R80Li mit einem Gleitteller nachzurüsten?  
Nachstehend erhalten Sie die Ersatzteil-Nr

4 x Schraube	57-55.433.10	(39)
1 x Deckel	53-50.815.01	(40)
1 x Dichtung	53-50.825.01	(41)
1 x Gleitteller	58-07.927.01	(42)
1 x Schraube	53-50.760.01	(43)
2 x Kugellager	53-50.757.03	(44)
1 x Lagergehäuse	53-51.264.01	(45)
3 x Schraube	53-51.305.02	(46)
1 x Messerscheibe	58-07.928.02	(47)
*1 x Messerschutz	57-78.502.04	(49)
1 x Sicherungsschraube	57-62.135.01	(51)
1 x Nabe, Messermotor	58-07.931.01	(52)

\* Der Messerschutz ist ab Seriennummer 1346xxx nicht erforderlich, es kann der existierende verwendet werden.

Die Schrauben Position (48) können wiederverwendet werden.

